

CZ

## Návod k použití Lucky Reptile Thermometer-Hygrometer PRO

Teplota a vlhkost jsou kritickými faktory při chovu terarijních zvířat. Je proto zapotřebí tyto dva faktory neustále monitorovat. Pro mnoho druhů je také nutné vytvořit různé klimatické zóny uvnitř terárií, tj. chladné i teplé místa (chladné většinou pro ukrytí na noc, lokální teplé pak pro vyhřívání).

Teploměr a vlhkoměr Lucky Reptile PRO nám pomáhá vlhkost a teplotu monitorovat, je proto daleko snazší udržení požadovaných hodnot vzhledem k nárokům zvířat.

Přístroj je vybaven kombinovaným externím (kombo) senzorem pro měření teploty a vlhkosti. Samotné zařízení pak může být umístěno vně terária, zatímco kombo senzor vevnitř.

Navíc je přístroj vybaven paměťovou funkcí, ukládá tedy nejnižší a nejvyšší naměřenou vlhkost a teplotu. Toto je další výhodou, protože můžeme snadno monitorovat např. noční pokles teploty apod.

### Návod k použití:

- přístroj se zapíná a vypíná pomocí posouvacího tlačítka na horní straně zařízení
- teplota a vlhkost se zobrazují vedle sebe na LCD displeji
- stisknutím tlačítek MIN/MAX můžete libovolně přepínat mezi zobrazením aktuální, nejnižší a nejvyšší naměřené teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označení MIN nebo MAX pro daný údaj. Opětovným stiskem tlačítka se znova zobrazí aktuální teplota a vlhkost.
- při vypnutí přístroje se uložené MIN/MAX hodnoty vymažou a přístroj bude zobrazovat nově naměřené hodnoty po opětovném zapnutí.
- stiskem tlačítka C/F můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia a Fahrenheita
- při výměně baterie nejprve sejměte ochranný kryt na pravé straně přístroje a poté baterii vyjměte. Ujistěte se, že kladný (+) pól nové baterie je umístěn směrem vzhůru. Zařízení používá jednu baterii CR2032.

### Technická data:

Měřené teplotní rozmezí (kombo senzor):	-5°C až +50°C
Rozlišení:	1°C, 1%
Měřené rozmezí vzdušné vlhkosti:	30% až 90%
Vzorkovací frekvence:	10 sec
Baterie:	1x 3V CR2032

### Důležité upozornění:

- Nestříkejte vodu přímo na hlavní přístroj, zařízení se tímto může poškodit!
- Kombo senzor nesmí být ponořen pod vodu (použit pro měření teploty vody)!

CZ

## Návod k použití Lucky Reptile Thermometer-Hygrometer PRO

Teplota a vlhkost jsou kritickými faktory při chovu terarijních zvířat. Je proto zapotřebí tyto dva faktory neustále monitorovat. Pro mnoho druhů je také nutné vytvořit různé klimatické zóny uvnitř terárií, tj. chladné i teplé místa (chladné většinou pro ukrytí na noc, lokální teplé pak pro vyhřívání).

Teploměr a vlhkoměr Lucky Reptile PRO nám pomáhá vlhkost a teplotu monitorovat, je proto daleko snazší udržení požadovaných hodnot vzhledem k nárokům zvířat.

Přístroj je vybaven kombinovaným externím (kombo) senzorem pro měření teploty a vlhkosti. Samotné zařízení pak může být umístěno vně terária, zatímco kombo senzor vevnitř.

Navíc je přístroj vybaven paměťovou funkcí, ukládá tedy nejnižší a nejvyšší naměřenou vlhkost a teplotu. Toto je další výhodou, protože můžeme snadno monitorovat např. noční pokles teploty apod.

### Návod k použití:

- přístroj se zapíná a vypíná pomocí posouvacího tlačítka na horní straně zařízení
- teplota a vlhkost se zobrazují vedle sebe na LCD displeji
- stisknutím tlačítek MIN/MAX můžete libovolně přepínat mezi zobrazením aktuální, nejnižší a nejvyšší naměřené teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označení MIN nebo MAX pro daný údaj. Opětovným stiskem tlačítka se znova zobrazí aktuální teplota a vlhkost.
- při vypnutí přístroje se uložené MIN/MAX hodnoty vymažou a přístroj bude zobrazovat nově naměřené hodnoty po opětovném zapnutí.
- stiskem tlačítka C/F můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia a Fahrenheita
- při výměně baterie nejprve sejměte ochranný kryt na pravé straně přístroje a poté baterii vyjměte. Ujistěte se, že kladný (+) pól nové baterie je umístěn směrem vzhůru. Zařízení používá jednu baterii CR2032.

### Technická data:

Měřené teplotní rozmezí (kombo senzor):	-5°C až +50°C
Rozlišení:	1°C, 1%
Měřené rozmezí vzdušné vlhkosti:	30% až 90%
Vzorkovací frekvence:	10 sec
Baterie:	1x 3V CR2032

### Důležité upozornění:

- Nestříkejte vodu přímo na hlavní přístroj, zařízení se tímto může poškodit!
- Kombo senzor nesmí být ponořen pod vodu (použit pro měření teploty vody)!